



## 服务通告

NO. 0004 共 3 页, 第 1 页

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**

2005 年 11 月 17 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

- 主题:** 发动机防火墙加装索眼护盖
- 涉及型号:** CC18-180A 序列号 0001.  
CC18-180 序列号 0002, 0003, 0004, 0005.
- 完成时间:** 下次定期检查飞机或飞机达到 200 小时之前。
- 目的:** Cub Crafters, Inc. 已确定, 在发生火灾时, 引擎室、防火墙索眼可能不能按照联邦航空的要求阻止火焰穿透防火墙。本服务通告提供了安装防火墙护索眼护盖的指导说明, 为索眼提供额外的保护, 防止火焰穿透防火墙。
- 指导说明:**
- 1) 确认零件目录表中列出的所有零部件都在组件中。
  - 2) 安装详情参考图 1。
  - 3) 在防火墙中钻的所有孔都要与使用 28 号钻头与索眼护盖上的孔相匹配。
- 生效日期:** 本服务通告自 2005 年 11 月 17 日起生效。
- 备注:** 如果您不再拥有该飞机, 请将此信息转发给当前所有者/运营商, 并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc., 地址: Cub Crafters, Inc. 1918 S. 16 Avenue, Yakima, WA 98903。请写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。

# 服务通告

NO. 0004 共 3 页, 第 2 页

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**

2005 年 11 月 17 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

## 零件目录表:

数量	组件	目录	描述
1	注油器索眼护盖 (图 1 详图 A)	(1) RM5120-001	硅橡胶垫圈
		(2) TC5121-001	防火墙索眼护盖
		(4) AN507C832R10	螺钉
2	小索眼护盖 (机舱与化油器加热 图 1 详图 B)	(2) AN507C632R8	螺钉
		(1) RM5120-001	硅橡胶垫圈
		(2) TC5120-003	防火墙索眼护盖 半个
		(2) AN960-C4L	垫圈
		(2) AN363-632	螺母
1	大索眼护盖 (转速表钢索 图 1 详图 C)	(2) AN507C632R8	螺钉
		(1) RM5120-001	硅橡胶垫圈
		(2) TC5122-003	防火墙索眼护盖 半个
		(2) AN960-C4L	垫圈
		(2) AN363-632	螺母
2	大索眼护盖 (磁电机与油门 图 1 详图 D)	(2) HDW-A3236-012-24A	凹坑垫圈
		(2) AN507C632R8	螺钉
		(1) RM5120-001	硅橡胶垫圈
		(2) TC5122-003	防火墙索眼护盖 半个
		(2) AN960-C4L	垫圈
		(2) AN363-632	螺母
1	小索眼护盖 (起动机电线 图 1 详图 E)	(2) HDW-A3236-012-24A	凹坑垫圈
		(2) AN526C632R10	螺钉
		(1) RM5120-001	硅橡胶垫圈
		(2) TC5120-003	防火墙索眼护盖 半个
		(2) AN960-C4L	垫圈
		(2) AN363-632	螺母
1	硅酮密封剂	(1) VP5150-001	卡环
1		(1) RM5167-001	灰色 RTV 167

