



服务通告

SB0014 版本 NC

页码 1 of 1

Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。

2013 年 1 月 24 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

生效日期: 本服务通告自 **2013 年 1 月 24 日**起生效。

主题: 座椅安全带安装

涉及型号: CC18-180 序列号 0056 至 0059

完成时间: 之后 50 小时之内, 或年检时, 以先到期者为准

目的: Cub Crafters 已经确定, 在某些飞机上安装的座椅安全带, 尽管符合 TSO-C114 标准, 但是却与型号批准的数据不相匹配。

零部件清单:

<u>零件</u>	<u>描述</u>	<u>数量</u>
VP2402-003	前座椅, 右手安全带	1
VP2402-004	前座椅, 左手安全带	1
VP2403-003	后座椅, 右手安全带	1
VP2403-004	后座椅, 左手安全带	1

指导说明:

1. 按正确方式安装 VP2402-003、VP2402-004、VP2403-003、VP2403-004(左右手安全带)。
2. 在飞机履历本中做出适当的记录。

如果您不再拥有该飞机, 请将此信息转发给当前所有者/运营商, 并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc., 地址:

Cub Crafters, Inc.
1918 South 16th Avenue
Yakima, WA 98903-1212
1-877-484-7865 or 1-509-248-9491
support@cubcrafters.com

请填写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。